



Sredstvo za fosfatiranje RM 48

Za razmaščevanje in fosfatiranje v eni potezi. Ustvari začasno zaščito pred korozijo in dobro osnovo za barvanje. Po uporabi pusti modrikasto-rumen sloj železovega fosfata.



NTA-free



Lastnosti

- učinkovito sredstvo za razmaščevanje in fosfatiranje
- Tvori modro-rumene kovinsko fosfatne plasti
- zanesljiva zaščita pred korozijo, ki traja več dni
- nudi dobro podlago za lakiranje
- enostavno skladiščenje in rokovanje
- pH-vrednost v koncentratu ca. 2
- čista tekočina brez barve
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)
- ne vsebuje VOC

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Naprava za čiščenje obdelovancev

Številka dela

20 l	6.295-219.0
200 l	6.295-410.0
1000 l	6.296-099.0

pH-vrednost



Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 80-150°C.
- Izmerite pH vrednost. Ta naj bi bila: 4,5 - 5. Po potrebi spremenite doziranje.
- Očistite objekt enakomerno v potezah od spodaj navzgor v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Postopek ponovite, dokler ne nastane rumeno-modra fosfatna plast.
- Sperite s čisto, vročo vodo s pomočjo visokotlačnega čistilnika.

Naprava za čiščenje obdelovancev

- Pripravite mešanico.
- Izmerite pH vrednost. Ta naj bi bila: 4,5 - 5. Po potrebi spremenite doziranje.
- Izdelek napolnite v ustreznem razmerju doziranja v napravo za čiščenje obdelovancev.
- Nastavite delovno temperaturo na 80°C.
- Fosfatno plast uravnajte s pomočjo časa učinkovanja.
- Sperite s čisto, vročo vodo s pomočjo visokotlačnega čistilnika.

Napotki za uporabo:

- Poskrbite za hitro sušenje po obdelavi in skladiščenje na suhem.
- Upoštevajte lokalno veljavne predpise o odpadnih vodah.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
-
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/ z odporno notranjo oblogo.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		0.5-1 %	srednje	10 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: