


PCL 4



Slovenščina

Spoštovana stranka,
nepričakovani izklop naprave je posledica
sproženja stikala za zaščito motorja pred
preobremenitvijo. Pri tem ne gre za napako
naprave, temveč za namerno zaščitno
funkcijo.

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila
za uporabo:

- Z napravo čistite samo lesene površine,
gladke kamnite ploščice ali kompozitne
materiale (WPC).
- Vedno uporabljajte ustrezne krtače.
- Pri čiščenju ne pritisnjajte na napravo s
prekomerno silo.
- Naprave pri čiščenju ne držite preveč
navpično na podlago.

Če se naprava med uporabo nepričakovan
izklop, počakajte vsaj 10 minut, da
se ohladi. Stikalo za zaščito motorja
pred preobremenitvijo se avtomatsko
ponastavi in naprava je ponovno pri-
ravljena za uporabo.

Če se naprava ponovno izklop, pri či-
ščenju zmanjšajte pritisk na krtači in na-
pravo držite bolj poševno glede na
podlago!

Prosimo, upoštevajte tudi napotke v navodilih za uporabo. Najdete jih na www.kaercher.com.

